

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ДиПОС"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал "Складской комплекс "ДиПОС-Москва"					
<i>Арматурный цех</i>					
20261А(20261-1А; 20261-2А; 20261-3А). Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 3 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
20262А(20262-1А). Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 2 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
20263А(20263-1А). Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 4 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
20264А(20264-1А). Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 5 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>Цех по производству металлоконструкций (зоны действия кранов 7,8)</i>					
20266А(20266-1А; 20266-2А; 20266-3А; 20266-4А; 20266-5А; 20266-6А; 20266-7А; 20266-8А). Арматурщик 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
20267А(20267-1А; 20267-2А; 20267-3А; 20267-4А; 20267-5А; 20267-6А; 20267-7А; 20267-8А; 20267-9А; 20267-10А; 20267-11А; 20267-12А). Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе			

		рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Инженерно-техническая служба					
202611А(202611-1А; 202611-2А; 202611-3А). Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Цех погрузочно-разгрузочных работ					
202613А(202613-1А; 202613-2А; 202613-3А; 202613-4А; 202613-5А; 202613-6А; 202613-7А). Машинист крана	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			

Дата составления: 28.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда: